

Vedr. oversvømmelser langs Rohden Å / Ørum Å

Denne henvendelse drejer sig om problemer med gentagne oversvømmelser på strækningen fra Rødebro (6138) til Røde Mølle (6900).

I vandløbsregulativet for Roden Å, Brå Mølle - Vejle Fjord, afsnit 1.3 [1] fremgår det, at vandløbets vandførings evne skal opretholdes som hidtil, samt at vedligeholdelse skal ske ved behov (se også [2] kapitel 7, samt [3]). Dette er uddybet i afsnit 8.4 og denne henvendelse sker i overensstemmelse med afsnit 8.7.

Da der iflg. underskriverne af denne henvendelse ikke er sket vedligeholdelse, oprensning, grødeskæring etc. i mange år, henleder vi hermed opmærksomheden på, at det er ved at være tiltrængt at gøre noget, for at begrænse omfanget af oversvømmelse af arealer langs åen, det være sig både marker og private haver.

- Hvad er Hedensted kommunes plan for indhente det forsømte mht. vedligeholdelse, samt konsekvenser af de senere års udstykning i Hedensted øst, hvor en del vand fra befæstede arealer havner i åen via Dalby Bæk og Torup Bæk?
- Vedr. afvanding fra Hornsyld: Er det stadig tilfældet, at 37 af 39 udløb til Smedebæk er uforsinkede?
- Hvor kan vi henvende os med en klage, hvis vi ikke er tilfredse med den plan Hedensted Kommune fremlægger for løsning af ovenst?

Svar imødeses inden den 20. marts 2022.

Med venlig hilsen

Knud Erik Ulstrup, Åløkkevej 7

Jørgen Jensen, Lild Møllevej 5

Christian, Albrecht Christiansen, Lild Møllevej 11

Martin Odgaard, Lild Møllevej 2

Referencer:

[1] Regulativ for Rohden Å: <https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/vand/vandloeb/regulativer-for-vandloeb>

[2] Vandløbsloven: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217>

[3] Vandløbsvedligeholdelse: <https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeguiden/vandloebvedligeholdelse/>

Bilag: Billeder taget 18.02.2022