

Polyprint A/S
Reprovej 5
8722 Hedensted

CVR-nr: 10080991

Susanne Juul Sørensen
Direkte nr.: 7975 5674
susanne.j.soerensen@hedensted.dk

Lok.id.: 613-E03-000002
Sagsnr.: 09.02.01-K08-000055

Dato: 31. oktober 2014

Tilsynsbrev

Vi har den 08. oktober 2014 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på jeres virksomhed på Reprovej 5, 8722 Hedensted.

Tilsynet er aftalt telefonisk. Tilsynet er udført af Susanne Juul Sørensen. Fra virksomheden deltog Lars Udesen & Berith Kjærgaard.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.


- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt, om forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 9. juni 2009 samt tillæg til miljøgodkendelse af 8. juli 2011 er overholdt.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 302,95 kr./time. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010



Ved tilsynet blev det konstateret, at

- Det oplag af lim og hærder i 1000 l palletanke der på sidste tilsyn var placeret på betondæk, som grænser op til et område med SF-belægningssten, er flyttet.
- 200 l tromler med bl.a. farverester er placeret udendørs på SF-belægning ved telthallen.
- I har opdaget, at I ikke havde pejlet tanken med etylacetat, I havde inden tilsynet selv taget hånd om denne mangel, og oplyste at I fremadrettet vil pejle tanken og føre driftsjournal.
- At der på tilsynet ikke umiddelbart kunne ses tegn på jordforurening.

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at opbevaringen af lim og hærder nu sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 13.

Det er vores vurdering, at i tilfælde af lækage fra en eller flere af de 200 l tromler indeholdende farligt affald, vil indholdet af beholderen løbe ud på SF-belægningen med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand. Vi vurderer, at opbevaringen af tromlerne ved telthallen indeholdende farligt affald ikke sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 13.

I oplyste, at I vil etablere en anden opbevaring, således at affaldet fremadrettet opbevares i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Samt at I har en langsigtet løsning på opbevaring på plads senest 1. kvartal 2015.

Kommunens afgørelse

Det indskræpes, at flydende farligt affald til enhver tid skal opbevares i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 13.

Konklusion på seneste indberetning om egenkontrol

I henhold til vilkår 22 skal der føres driftsjournal over udfald af det termiske oxidationsanlæg, denne skal fremsendes til os en gang årligt. Rapport for 2013 er fremsendt i januar 2014, og giver ikke anledning til bemærkninger.

I henhold til vilkår 4, 5 og 6 skal der foretages måling for emission fra efterbrænderne på det termiske oxidationsanlæg. Seneste målinger er



foretaget i 2014. Målingerne giver ikke anledning til bemærkninger, og viser at vilkårene overholdes med god margin.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen
(elektronisk fremsendt – ikke underskrevet)

