

HM Entreprenør A/S
Snaptunvej 11
7130 Juelsminde

Gitte Tidemann
Direkte nr.: 7975 5695
gitte.tidemann@hedensted.dk

Lok.id.: 766-000319
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002024

Dato: 23. februar 2016

Miljøtilsyn foretaget den 9. december 2015

Vi har den 9. december 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på jeres virksomhed HM Entreprenør A/S på Snaptunvej 11, 7130 Juelsminde, CVR: 10135567.

Virksomheden er af typen H51: *Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end én linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.*


Tilsynet er anmeldt med brev af 18. november 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Michael Mortensen og Per Grøn.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt. Virksomhedens overholdelse af planlovens bestemmelser er ikke berørt eller vurderet i forbindelse med dette tilsyn.

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010



Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time for 2015 samt 311,80 kr./time for 2016. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

Ved tilsynet blev det konstateret, at

- coating, iflg. Motas kontrol, i olieudskiller er begyndt at afskalle
- sæben, der benyttes på vaskepladsen, ikke har kendt adskillestid for olie-/vandblanding
- det ikke kunne vurderes, om der kan tilbageholdes spild fra evt. lækage på beholdere, opbevaret på værkstede, svarende til voluminet af den største beholder på stedet
- forbrændingseget affald, tilsyneladende også fra opgaver i Hedensted Kommune, bortskaffes til Horsens Kraftvarmeværk
- der ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Opfølgning fra forrige tilsyn

Indskærpelser fra tilsynet den 21. juni 2012 er efterkommet.

Kommunens vurdering

Vaskeplads – olieudskilleranlæg

Ved seneste kontrol/tømning blev det af Motas I/S bemærket, at sandfanget har virkning som olieudskiller, da afgangsrør i sandfanget er nedadbøjet og at coating er begyndt at falde af i bunden af olieudskilleren. Det skal sikres, at der ikke kan ske opstuvning i sandfanget, der må ikke kunne løbe olieholdigt spildevand op af sandfanget.

I oplyste, at I ville sørge for at kontrollere coatingen i olieudskilleren og reparere denne, hvis den er ved at afskalle.

I har oplyst, at I p.t. anvender én type sæbe, Polar Speed Autoshampoo (fra FTZ).

Det er ikke oplyst, om produktet er emulgerende og hvor lang adskillestid, der er for spildevandets adskillelse i olie- og vandfase. Hvis adskillestiden er for lang, vil olien løbe igennem olieudskilleren som en olieemulsion.

Primært anbefales derfor at udlade at benytte sæber eller anden kemi på vaskepladsen, da sæber ikke tilbageholdes i olieudskilleren og idet dette afledes til Glud Bæk.

Sekundært anbefales at kontakte sæbeleverandør mhp. at sikre, at sæbens adskillestid er kortere end opholdstiden i olieudskilleranlægget, sådan at olie kan nå at udskilles i olieudskilleren.



Hvis ikke leverandøren kan oplyse dette, kan man skifte til et produkt, hvor dette er oplyst og hvor adskillestiden er kort og som kun indeholder nedbrydelige og ikke giftige stoffer.
I er også velkommen til at spørge hos tilsynsmyndigheden.

Opbevaring af olier, kemikalier og affald heraf

Olie og kemikalier opbevares inde i et hjørne af værkstedet i mindre beholdere.

Der er en dør lige ved siden af opbevaringsstedet med en lille kant. Desuden er der en port i umiddelbar nærhed. Der er en gummiliste nederst på porten, det er uvist om den er tætsluttende.

Der sås ikke umiddelbart at være et fald i gulvet hen imod opbevaringshjørnet.

Det var ikke muligt at vurdere om et spild fra beholdere ville kunne løbe ud af portåbningen.

Som oplyst på tilsynet, skal olie, kemikalier og affald herfra opbevares således, at der ved evt. lækage på en beholder ikke kan løbe spild i afløb eller ud på jorden. Der skal kunne tilbageholdes et spild på opbevaringsstedet svarende til den største beholders volumen.

Dvs. I skal sikre, at der ikke kan løbe f.eks. 200 liter ud, hvis en tromle bliver læk eller 1000 liter, hvis en palletank bliver læk.

Affald

I oplyste, at I kører forbrændingseget affald direkte til Horsens Kraftvarmeværk.

Som oplyst på tilsynet, skal eget forbrændingseget affald fra jeres adresse og forbrændingseget affald i øvrigt, der fremkommer i Hedensted Kommune, bortskaffes til omlastning på Genknus, Remmerslundvej 37B, Løsning i overensstemmelse med Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

Det bedes oplyst, hvortil sand fra egne tømninger af sandfanget bortskaffes, da jeg ikke fik spurgt ved tilsynet.

Kommunens afgørelse

1. Det henstilles, jf. § 42, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at I enten undlader at bruge sæber og anden kemi på vaskepladsen eller at I sikrer, at den benyttede sæbe ikke er af en type, der emulgerer olien og/eller indeholder miljøproblematiske stoffer. Det skal oplyses, hvad I vælger at gøre, senest den 1. april 2016.
2. Det henstilles, jf. § 42, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at I sikrer, at olieudskilleren ikke er utæt og efterfølgende meddeler os herom, senest den 1. maj 2016.
3. Det henstilles, jf. § 42, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at I sikrer, at olie, kemikalier og affald herfra opbevares i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet ovenfor og efterføl-



gende meddeler os om, hvordan det er sikret, senest den 1. april 2016.

4. Det indskræpes, at forbrændingseget affald fra Snaptunvej 11 og forbrændingseget affald fra opgaver udført i Hedensted Kommune, bortskaffes i overensstemmelse med Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, § 15.3, som beskrevet ovenfor.
5. Det skal oplyses, hvortil sand fra egne tømninger af vaskepladsens sandfang bortskaffes, senest den 1. april 2016.

Øvrige bemærkninger

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen², at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden den 8. marts 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Gitte Tidemann
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.

