

Bogballe A/S
Bøgballevej 78
7171 Uldum

Gitte Tidemann
Direkte nr.: 7975 5695
gitte.tidemann@hedensted.dk

Lok.id.: 613-A11-1
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002049

Dato: 1. december 2015

Miljøtilsyn foretaget den 29. september 2015

Vi har den 29. september 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på jeres virksomhed Bogballe A/S på Bøgballevej 78, 7171 Uldum, CVR: 82983228.

Virksomheden er af typen A205, "Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover".

Med følgende biaktiviteter:

A 202: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men inklusive skyllekar) er mindre end eller lig 30 m³. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter (Biaktivitet)


A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 m³ pr. time.

Tilsynet er anmeldt med brev af 10. september 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Henning Troelsen.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010



- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 27. marts 2007 samt vilkår i afledningstilladelse af 10. november 2006.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

Ved tilsynet blev det konstateret, at

- virksomhedens egenkontrol og driftsjournaler er sat i effektivt system
- der lå en smule pulverstøv omkring komprimator til forbrændingsegnet affald
- der på tilsynet ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening.

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, og virksomheden fremstod generelt pæn og ryddelig.

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har indsendt analyserapporter i forhold til egenkontrol af afledning af spildevand. Der har ikke været overskridelser af grænseværdier i 2014 eller i 2015 til dato.

Opfølgning fra forrige tilsyn

Henstillinger fra tilsynet den 17. september 2014 er efterkommet.

Kommunens vurdering

Generelt i forhold til miljøgodkendelsen

I oplyste, at det påtænkes at foretage nedennævnte ændringer:

- udskiftning af pulverlakanlægget
- udskiftning af nogle badkemikalier i forbehandlingsanlægget
- udskiftning af båndpudseanlæg (mellem to vaskemaskiner)

Som nævnt, skal der forinden ændringer og/ eller etablering/udskiftning af nye anlæg, råvarer og hjælpestoffer mv. søges om miljøgodkendelse heraf.



Ansøgning af 21. september 2015 om godkendelse af udskiftning af robotsvejseanlæg forventes behandlet i løbet af december 2015/januar 2016.

Spild af pulverlakstøv

Der lå en smule pulverstøv på belægningen ved siden af komprimator til forbrændingseget affald. Som oplyst, kan pulverstøvet forårsage uønsket tilledning til regnvandsafløb samt spredes diffust i omgivelserne. Pulverstøvet blev straks fjernet og virksomheden oplyste, at det sikres, at der fremover ved håndtering og opbevaring af pulveret ikke sker spild til omgivelserne.

Kommunens afgørelser

Det skal sikres, at der ikke sker spild af pulverstøv til omgivelserne.

Herudover var der ingen bemærkninger.

Øvrige bemærkninger

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen², at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden den 14. december give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Gitte Tidemann
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.

