

Jysk Ladfabrik ApS
Phønixvej 3 og 7
8722 Hedensted

Gitte Tidemann
Direkte nr.: 7975 5695
gitte.tidemann@hedensted.dk

Lok.id.: 766-000056
Sagsnr.: 09.02.00-K08-000237

Dato: 12. januar 2016

Miljøtilsyn foretaget den 20. oktober 2015

Vi har den 20. oktober 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på jeres virksomhed Jysk Ladfabrik ApS på Phønixvej 3 og 7, 8722 Hedensted, CVR: 28656173.

Virksomheden er af typen A205: *"Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover"*.

Tilsynet er anmeldt med brev af 9. oktober 2015. Tilsynet er udført af Gitte Tidemann. Fra virksomheden deltog Allan Skibsted.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 4. februar 2009.

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010



Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

Ved tilsynet blev det konstateret, at

- alle afløb på værksted er blevet lukket af
- der fortsat er olie og slam i olieudskilleranlægget ved Motas kontrol/tømmninger
- virksomheden overvejer at udvide
- der er indført procedure for modtagelse af vogne med defekt hydraulik samt etableret en stor spildbakke
- indberetning til affaldsdatasystemet er mangelfuld
- virksomheden har en driftsjournal, som dog skal optimeres
- der ikke umiddelbart er observeret tegn på jordforurening

Konklusioner på seneste indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Opfølgning fra forrige tilsyn

Indskærpsler fra tilsynet den 18. sept. 2014 er efterkommet.

Kommunens vurdering

Generelle bemærkninger

Virksomheden er fra 1. januar 2016 omfattet af en ny branchebekendtgørelse "Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller", nr. 1434 af 2. dec. 2015 og det betyder, at ændringer og udvidelser skal anmeldes efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende indtil Hedensted Kommune træffer afgørelse om andet.

Spildevand

Det er ved tidligere tilsyn vurderet, at der var risiko for spild af olie til gulv afløb, når de store hydrauliksystemer afmonteres. Derfor blev det indskærpet, at det skulle sikres at evt. spild ikke kunne løbe i afløb. I har siden forrige tilsyn lukket alle indendørs gulv afløb af, både i gulv og i grav, med alu-plader samt fugninger.

I oplyste, at vaskepladsen fortsat ikke benyttes. Der vaskes aldrig gulve og evt. oliespild opsamles.

Den 30-7-15 har Motas ført kontrol med olieudskilleranlægget og tømt hhv. sandfang og olieudskiller. Der var slam og olie i.

Vi vil derfor gerne have jeres vurdering af årsagen hertil.

Hedensted Kommune vil desuden vurdere, om der skal udarbejdes en tilslutningstilladelse med vilkår. I vil blive kontaktet, når eller hvis dette skal ske.



Affaldsdatasystemet

Indberetninger af affald til affaldsdatasystemet er mangelfuld. På udtræk fra affaldsdatasystemet for 2014 er der f.eks. ikke indberettet metalaffald, kabler og træaffald. Jævnfør også tilsynsrapporten.

I bedes minde jeres transportører om deres forpligtigelse til at indberette affald.

Driftsjournal

Der er i vilkår 11 krav om, at der føres en driftsjournal med en årlig opgørelse af bortskaffede mængder spildolie, forurenede absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald.

Kvitteringer fra tømning af spildolietank og af olieudskiller gemmes og samles i en mappe. Der mangler dog fortsat en årlig opgørelse på bortskaffet farligt affald.

Kommunens afgørelse

1. Der skal indsendes en kort redegørelse for årsag(er) til, at der forekommer olie/slam i virksomhedens olieudskilleranlæg, senest den 15. februar 2016.
2. Det indskræpes, jævnfør godkendelsens vilkår 11, at driftsjournalen fremover omfatter en årlig opgørelse af bortskaffet farligt affald.

Øvrige bemærkninger

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen², at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden den 26. januar 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Gitte Tidemann
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.

