

Svends Auto v/Erik Jensen  
Plutovej 2  
8722 Hedensted

## Tilsynsbrev

Vi har den 20. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> § 65 på jeres virksomhed Svends Auto v/Erik Jensen på Plutovej 2, 8722 Hedensted, CVR: 78880511.

Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder.

Tilsynet er anmeldt med brev af 30. september 2015. Tilsynet er udført af Jens Lybecker. Fra virksomheden deltog Erik Jensen.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.



Ved tilsynet blev det konstateret, at:

- Afkast fra udsugning ikke er forhøjet.
- Opfølgning på rapport fra Motas I/S om korrosion på sider i olieudskiller er ikke sket.

Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

## **Resumé af virksomhedens egenkontrol**

Ingen.

## **Opfølgning fra forrige tilsyn**

Virksomheden har ikke fulgt indskærpelse af 15. december 2012 om forhøjelse af afkast.

## **Kommunens vurdering**

Det er fortsat vores vurdering, at virksomheden skal føre afkastet med udstødningsgasser 1 m over tag.

Olieudskilleren skal repareres, jf. tidlige oplyste. Dette er ikke sket.

## **Kommunens afgørelse**

Det **indskærpes** jf. autoværkstedbekendtgørelsen<sup>2</sup> § 11, at afkast fra udsugning af udstødningsgasser forhøjes til minimum 1 m over tagflade. Denne indskærpelse er en fristforlængelse. Frist for udbedring er 1 måned fra modtagelsen af dette brev. Fristen kan ikke forlænges.

Det **henstilles** at olieudskillerens inderside repareres. Frist for udbedring er 1 måned fra modtagelsen af dette brev.

Du skal bede Brdr. Larsen om at indberette dit erhvervsaffald med de rigtige affaldskoder.

---

<sup>2</sup> Miljøministeriet bekendtgørelse Nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.



## **Øvrige bemærkninger**

Det fremgår at miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden 14 dage fra modtagelsen af dette brev give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jens Lybecker  
*(ikke underskrevet – sendt elektronisk)*

---

<sup>3</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn.

