

Keller's Auto
Boringvej 11
8763 Rask MølleMette Christina Hedegaard
Direkte nr.: 7975 5671
mette.hedegaard@hedensted.dkLok.id.: 766-000304
Sagsnr.: 09.02.00-K08-002023

Dato: 10. februar 2016

Tilsynsbrev

Vi har den 2. december 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på jeres virksomhed Keller's Auto på Boringvej 11, 8763 Rask Mølle, CVR: 20002786.

Virksomheden er af typen Q01, autoværksteder.

Tilsynet er aftalt telefonisk. Tilsynet er udført af Mette Christina Hedegaard. Fra virksomheden deltog Carsten Keller.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time i 2015 og 311,80 kr./time i 2016. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte tilsynsdata-rapport.

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010

Ved tilsynet blev det konstateret, at

- Nye olieprodukter i 200 liters tromler opbevares i værkstedshallen uden mulighed for opsamling af evt. lækage. Der er afløb i værkstedshallen.
- Kølervæske og bremsevæske opbevares i Abas-containere over et afløb, der via regnvandsledning leder til vandløb.
- Betondæksel over sandfang er ødelagt.
- Indberetningen til affaldsdatasystemet for 2014 fra transportører/indsamlere af virksomhedens affald er mangelfuld.

Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol

Virksomheden opbevarer oplysninger i en mappe. Ingen bemærkninger.

Opfølgning fra forrige tilsyn

Virksomheden har delvist efterkommet anmærkningerne fra forrige tilsyn.

Kommunens vurdering


Det er vores vurdering, at

- Opbevaring af olieprodukter i 200 liters tromler i værkstedshallen sker med risiko for spild til kloak. Det skyldes, at olie-/benzinudskillere typisk ikke er dimensioneret til at tilbageholde 200 liter og derfor ikke må anvendes som sikring ved spild i de mængder.
- Opbevaring af bremse og kølervæske i Abas-beholdere er ikke tilstrækkeligt, når opbevaringen sker direkte ved et afløb, der leder til vandløb. Såfremt virksomheden fortsat vil anvende ABAS-beholderne kan opbevaringen ikke ske ved regnvandsafløbet. En alternativ placering, som overholder reglerne må derfor findes.
- Det risikeres at der kommer vand og fremmedlegemer oppefra og ned i sandfanget, da betondækslet er itu.

Kommunens afgørelse

- Det indskræpes, at opbevaringspladsen for 200 liters olietromler i værkstedshallen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overflade vand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, jf. § 12 stk. 2 i auto-værkstedsbekendtgørelsen².

² Miljøministeriet bekendtgørelse Nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer.



Tiltag til tilbageholdelse af eventuelt spild skal være etableret hurtigst muligt og senest 15. marts 2016.

- Det indskræpes, at flydende farligt affald i form af bremsevæske og kølervæske skal placeres på en tæt belægning uden afløb, således at spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak, jvf. § 12 stk. 1 og § 13 stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Opbevaringen skal være i overensstemmelse med reglerne hurtigst muligt og senest 15. februar 2016.

Øvrige bemærkninger

Hedensted Kommune har gjort udlejer opmærksom på problemet med et ødelagt dæksel over den ene olie-/benzinudskiller. Udlejer udbedrer skaden.

Herudover gøres opmærksom på, at indberetning af virksomhedens affald fra 2014 til affaldssystemet er mangelfuld. I bør derfor rette henvendelse til dem og minde dem om dette.

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen³, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden den 1. marts 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Afgørelserne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold autoværkstedsbekendtgørelsen.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Mette Christina Hedegaard
(ej underskrevet, sendt elektronisk)

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013 med senere ændringer.

