



# Geoteknisk rapport

## Parameterundersøgelse



Sag: J17.0555 – Lillekongens Ager 1-17, Uldum

Udstykning og byggemodning af areal

Horsens, den 7. juni 2017

**Rekvirent:**  
Hedensted Kommune  
Tjørnevej 1-6  
7171 Uldum

  
**FRANCK MILJØ- &  
GEOTEKNIK AS**  
Sandøvej 3  
DK 8700 Horsens  
Telefon: 75 61 70 11  
Telefax: 75 61 70 61  
Jyadm@geoteknik.dk  
www.geoteknik.dk



# Geoteknisk rapport

## Parameterundersøgelse

### Sag

J17.0555 – Lillekongens Ager 1-17, Uldum.

### Emne

Parameterundersøgelse for projektering af byggemodning og udstykning af areal til parcelhusgrunde, på ovennævnte adresse.

Med udgangspunkt heri har Franck Miljø- & Geoteknik til orientering om bund- og grundvandsforholdene udført en undersøgelse omfattende 9 geotekniske borer.

Der er udført 1 boring pr. parcelhusgrund, og alle borer indgår i nærværende rapport.

Det bemærkes at borerne er udført inden den egentlige byggemodning af arealet er foretaget.

Vi er ikke bekendt med et kotesat projekt.

Til vor rådighed har været situationsplan – bilag 0.

### Konklusion

#### Geologi:

I borerne træffes, under ca. 0,3 – 0,9 m muld, intakte bæredygtige aflejringer af senglacialt smeltevandssand med enkelte indslag af ler, til boringernes afslutning 4 m under terræn.

Arealet er således velegnet til byggemodning og udstykning.

Befæstede arealer:

Etablering af befæstede arealer i omfang som angivet på situationsplan, vil med forhold som i den udførte undersøgelse, kunne opbygges som "normale" belægninger.

Bundmodul Em kan erfaringsmæssigt sættes til følgende middelværdier under "AFR":

Sandaflétringer:  $E_m$  20 - 40 MPa.

Såfremt der i projekteret råjordsplanum forventes større bundmoduler, bør disse eftervises ved statiske pladebelastningsforsøg.

De trufne aflejringer kan generelt kategoriseres som "frostsikre" (sand), hvilket der bør tages hensyn til, ved fastsættelse af den totale belægningsopbygnings tykkelse.

Der henvises i øvrigt til afsnittet befæstede arealer.

Ledninger

Kloakarbejder til 2-3 m's dybde vil, med forhold som i den udførte undersøgelse, ikke være forbundet med væsentlige ekstraforanstaltninger.

Den opgravede sandjord, friholdt for muld og ler, er velegnet til genindbygning, dog ikke som bundsikring uden forudgående undersøgelser.

Udgravninger forventes at kunne udføres som åben udgraving med anlæg  $a = 1 - 1,5$ .

Ovenstående er gældende for ubelastet skråningsanlæg uden vandtryk. Kan anlægget ikke overholdes kan det blive nødvendigt med midlertidig afstivning, som f.eks. gravekasse.

Anlægsarbejder kan udføres væsentlige gener fra grundvand.

Fundering:

Byggeriet kan, med forhold som i den udførte undersøgelse, mest relevant opføres med en direkte fundering på bæredygtige aflejringer.

## Indhold og bilag

### Indhold

1. Markarbejde
2. Laboratoriearbejde
3. Grundvandsforhold
4. Geologiske forhold
5. Kontrolundersøgelse
6. Anlægsforhold
7. Befæstede arealer
- 7.1 Materialer til belægningsopbygning
8. Ledninger
- 8.1 Materialer til bærelag og omkringfyldning
- 8.2 Midlertidig tørholdelse
9. Naboforhold
10. Miljøforhold
11. Bemærkninger

### Bilag

- |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 0     | Situationsplan                      |
| 1 - 9 | Boreprofiler                        |
| 10    | Koordinatliste, indmålt med GPS     |
| -     | Standardbilag, signaturforklaringer |

## 1. Markarbejde

Der blev udført 9 geotekniske prøveboringer. Boredatoen fremgår af boreprofilerne. Borestederne er markeret på arealet med de monterede pejlerør.

I boringerne blev der:

- udtaget prøver i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser blev indmålt.
- udført rammesondering med let rammesonde (boring B2, B5, B8).

Markundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthåndbogen".

Resultater af forsøgene er optegnet på boreprofiler, med angivelse af placering af prøver og laggrænser.

Afsætning af borestederne er udført på baggrund af fremsendte tegning og terræn ved borestederne er indmålt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990).

Koordinatlisten er vedlagt som bilag 10.

## 2. Laboratoriearbejde

På de optagne prøver er der udført:

- geologisk bedømmelse.
- bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgår af boreprofilerne.

Laboratorieundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 "Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse".

### 3. Grundvandsforhold

Der er indmålt frit vandspejl i borehullerne som angivet på boreprofilerne og i efterfølgende skema.

Pga. den korte tid mellem borearbejdets udførelse og pejling af vandspejlet er de målte vandspejl næppe repræsentative.

Vandspejlet forventes endvidere at være svingende og nedbørsafhængigt og anbefales derfor genpejlet før anlægsarbejdets planlægning og start.

I boringerne er der monteret pejlerør for senere kontrol.

Boring Nr.	Terrænkote [m]	GVS-kote [m]	Dybde [m u.t.]
1	57,39	54,49	2,90
2	57,22	54,33	2,89
3	56,93	54,33	2,60
4	56,76	54,32	2,44
5	57,43	53,97	3,46
6	59,60	56,11	3,49
7	59,16	-	Tør
8	58,64	-	Tør
9	58,60	-	Tør

### 4. Geologiske forhold

I boringerne træffes, under ca. 0,3 – 0,9 m muld, intakte bæredygtige aflejringer af senglacialt smeltevandssand med enkelte indslag af ler, til boringernes afslutning 4 m under terræn.

### 5. Kontrolundersøgelse

I forbindelse med etablering af befæstelser bør der udføres kontrol med sandfyldet og stabilt grusets lejringstæthed og et passende krav vil være 95 % bestemt ved isotopmetoden i forhold til vibrationsindstampning. Et passende kontrolomfang kan f.eks. være 1 stk. tæthedskontrol pr. 25 m vej samt 1 serie á 5 stk. pr. ca. 1000 m<sup>2</sup> befæstelse, i både bundsikringsgrus og stabilt grus.

I forbindelse med inddbygning af fyld under, omkring og over ledninger bør der udføres kontrol med den inddbyggede fylds lejringstæthed, og et passende krav vil være 95 - 98 % standard proctortæthed målt ved isotopmetoden. Et passende kontrolomfang kan f.eks. være 1 stk. tæthedskontrol i omkringfyldningen, 1 stk. ca. midt i fyldlaget, samt 1 stk. i vejkasrebund pr. ca. 25 m ledningsstrækning.

Den anførte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 forsøg, hvor intet forsøg må ligge mere end 3 % under det krævede gennemsnit.

## 6. Anlægsforhold

Udgravninger kan udføres som åben udgraving.

## 7. Befæstede arealer

Etablering af befæstede arealer i omfang som angivet på situationsplan, vil med forhold som i den udførte undersøgelse, kunne opbygges som "normale" belægninger.

Befæstede arealer kan opbygges efter afrømning til AFR-niveau eller derunder. AFR-niveau er angivet i nedenstående skema.

Boring Nr.	Terrænkote [m]	AFR-kote [m]	Dybde [m u.t.]
1	57,39	56,79	0,6
2	57,22	56,42	0,8
3	56,93	56,33	0,6
4	56,76	55,86	0,9
5	57,43	56,83	0,6
6	59,60	59,30	0,3
7	59,16	58,76	0,4
8	58,64	57,84	0,8
9	58,60	57,80	0,8

Bundmodul Em kan erfaringsmæssigt sættes til følgende middelværdier under "AFR":

Sandaflejringer:  $E_m$  20 - 40 MPa.

Såfremt der i projekteret råjordsplanum forventes større bundmoduler, bør disse eftervises ved statiske pladbelastningsforsøg.

De trufne aflejringer kan generelt kategoriseres som "frostsikre" (sand), hvilket der bør tages hensyn til, ved fastsættelse af den totale belægningsopbygnings tykkelse.

### **7.1 Materialer til belægningsopbygning**

Sandfyld, der anvendes til befæstede arealer, skal være af "kvalitet II" som bundsikringsgrus i følge DS/EN 13285.

Sandet skal have et U-tal D60/D10 større end 2,5.

Stabilt grus bør som minimum overholde kravene i DS/EN 13285 til "kvalitet II".

## **8. Ledninger**

Kloakarbejder til 2-3 m's dybde vil, med forhold som i den udførte undersøgelse, ikke være forbundet med væsentlige ekstraforanstaltninger.

Udgravninger kan udføres som åben udgraving med anlæg  $a = 1 - 1,5$ .

Ovenstående er gældende for ubelastet skråningsanlæg uden vandtryk. Kan anlægget ikke overholdes kan det blive nødvendigt med midlertidig afstivning, som f.eks. gravekasse.

### **8.1 Materialer til bærelag og omkringfyldning**

Bærelag og omkringfyldning bør i øvrigt udføres som angivet i DS 430 og DS 437.

### **8.2 Midlertidig tørholdelse**

Anlægsarbejder kan udføres uden væsentlige gener fra grundvand.



J17.0555 – Lillekongens Ager 1-17, Uldum.

Side 9

## 9. Naboforhold

Franck Miljø- & Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af arealet og er således ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med udførelse af anlægsarbejdet.

## 10. Miljøforhold

Franck Miljø- & Geoteknik AS har ikke udført miljøtekniske undersøgelser på arealet.

Vi har ikke ved syn eller lugt konstateret tegn på forurening i de gennemborede lag.

Såfremt den opgravede overjord/fyld skal fjernes fra matriklen, kan der stilles krav til, at der foretages analyse til dokumentation af at, jorden er ren.

Vi står gerne til rådighed med iværksættelse af en egenlig miljøundersøgelse.


## 11. Bemærkninger

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres med en projekteringsrapport.


Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol må rekvireres senest dagen før.

Jordprøver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

Horsens, den 7. juni 2017  
**FRANCK GEOTEKNIK AS**

  
Signe Fuglsang Andersen  
Sagsingeniør

  
Peder Hauritz  
Kvalitetssikring

**Situationsplan**

Tegn.: RUS

Sag: Lillekongens Ager 1-17 - Uldum

Sag nr.: 17.0555


Bilag nr.: 0

Mål(A4): 1:1000

Jylland: Sandøvej 3 8700 Horsens Telefon 75 61 70 11 [www.geoteknik.dk](http://www.geoteknik.dk)  
Sjælland: Industriej 22 3550 Slangerup Telefon 47 33 32 00 [www.geoteknik.dk](http://www.geoteknik.dk)



## Boreprofil



Sag : 17.0555 Lillekongens Ager 1-17. Uldum

Strækning : Boret af : PB

Dato : 2017.05.30

Boring nr.: 1

Udarb af: Jø

Kontrol : SFA

Dato : 7/6-17

Bilag nr. 1

5 10

# Boreprofil



Kote (m)	Forsøgsresultater	Dybde (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering		Aflæring Alder																		
+57	DVR90 57.22 m	0			1	MULD, sort	Pg																			
+56		1			2	MULD	Pg																			
+55		2			3	SAND, fint - mlk., brun	Sm Sg																			
+54		3			4	SAND	Sm Sg																			
+53		4			5	SAND, svagt leret, brun	Sm Sg																			
					6	SAND	Sm Sg																			
					7	SAND	Sm Sg																			
					8	SAND, fint - mlk., brun	Sm Sg																			
					9	SAND	Sm Sg																			
<table border="1"> <tr> <td>○</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>W (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>S (Slag/10 cm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									○	10	20	30	W (%)						20	40	60	S (Slag/10 cm)				
○	10	20	30	W (%)																						
	20	40	60	S (Slag/10 cm)																						
Boremetode : Plan :																										
Sag : 17.0555 Lillekongens Ager 1-17. Uldum Strækning : Boret af : PB Dato : 2017.05.30 Boring nr.: 2 Udarb. af : ssa Kontrol : SFA Dato : 7/6-17 Bilag nr.: 2 S. 1/1																										

# Boreprofil




Kote (m)	Forsøgsresultater	Dybde (m)	Gedlogi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflæring Alder
	DVR90 56.93 m	0					
+56		1			1	MULD, sort	O Pg
+55		2			2	MULD	O Pg
+54		3			3	SAND, fint - mlk., brun	Sm Sg
+53		4			4	SAND	Sm Sg
+52					5	SAND	Sm Sg
					6	SAND	Sm Sg
					7	SAND	Sm Sg
					8	SAND	Sm Sg
					9	SAND	Sm Sg
	O 10 20 30 W (%)						
						Boremetode :	
						Plan :	
Sag : 17.0555	Lillekongens Ager 1-17. Uldum						
Strækning :	Boret af : PB					Boring nr.: 3	
Udarb. af : ssa	Kontrol : SPA					Bilag nr.: 3	S. 1/1

# Boreprofil




Kote (m)	Forsøgsresultater	Dybde (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering		Aflejring Alder																																				
+56	DVR90 56.76 m	0			1	MULD, sort	Pg																																					
+56		1	MULD	- -	2		Pg																																					
+55		2	SAND, fint - mlk., brun		3		Sm Sg																																					
+54		3	SAND		4		Sm Sg																																					
+54		4	SAND, fint - mlk., gul		5		Sm Sg																																					
+53		5	SAND, fint - mlk., brun		6		Sm Sg																																					
+53		6	SAND		7		Sm Sg																																					
+53		7	SAND		8		Sm Sg																																					
+53		8	SAND		9		Sm Sg																																					
+52		9	SAND																																									
<table border="1"> <tr> <td>O</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>W (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									O	10	20	30	W (%)																															
O	10	20	30	W (%)																																								
Boremetode : Plan :																																												
Sag :	17.0555	Lillekongens Ager 1-17. Uldum																																										
Strækning :		Boret af : PB																																										
Udarb. af :	ssa	Kontrol : SFA																																										
			Dato :	2017.05.30				Boring nr.: 4																																				
			Dato :	7/6-17				Bilag nr.: 4 S. 1/1																																				

# Boreprofil



## Boreprofil

# Boreprofil



## Boreprofil

# Boreprofil

Kote (m)	Forsøgsresultater	Dybde (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart	Karakterisering	Aflæring Alder
+58	DVR90 58,60 m	0					
+57		0		1	MULD, sort		O Pg
+56		1		2	MULD		O Pg
+55		2		3	SAND, fint - mlk., gulbrun		Sm Sg
+54		3		4	SAND		Sm Sg
		4		5	SAND, svagt leret, brun		Sm Sg
				6	SAND		Sm Sg
				7	SAND, fint - mlk., brun		Sm Sg
				8	SAND		Sm Sg
				9	SAND		Sm Sg
	O 10 20 30 W (%)						
					Boremethode		
						Plan :	
Sag : 17.0555 Lillekongens Ager 1-17. Uldum							
Strækning :	Boret af : PB	Date : 2017.05.31				Boring nr.: 9	
Udarb. af : ssa	Kontrol : SFA	Date : 7/6-17				Bilag nr.: 9	S. 1/1



## Koordinatliste, indmåling med GPS

17.0555	Pkt	y	x	z
1	6189283.501	536295.921	57.388	
2	6189298.677	536266.838	57.221	
3	6189304.528	536232.105	56.927	
4	6189311.603	536197.193	56.756	
5	6189282.700	536186.005	57.427	
6	6189250.288	536185.792	59.602	
7	6189247.008	536219.240	59.160	
8	6189243.443	536247.861	58.636	
9	6189239.686	536276.990	58.599	

Sag: Lillekongens Ager 1-17, Uldum	Sagsnr.: J17.0555
Emne: Byggemodning	Bilag: 10
Jylland: Sandøvej 3, 8700 Horsens Tlf.: 47333200 Email: <a href="mailto:jyadm@geoteknik.dk">jyadm@geoteknik.dk</a>	Sjælland: Industrivej 22, 3550 Slangerup Tlf.: 47333200 Email: <a href="mailto:sjadm@geoteknik.dk">sjadm@geoteknik.dk</a>

## Forsøgsresultater

Jordartssignatur		Situationsplan		Boreprofil																																									
	FYLD		MORÆNESAND	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>																																									
	MULD		MORÆNESJLT																																										
	MULD, sandet		MORÆNELER																																										
	SAND, muldet		KALK (KRIDT)																																										
	SAND, muldpartier		FLINT																																										
	STEN		KLIPPE																																										
	GRUS		GYTJE																																										
	SAND		SKALLER																																										
	SILT		TØRV																																										
	LER		TØRVEDYND																																										
PLANTERESTER		Geologiske forkortelser		Pejlerør																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Miljø</th> <th>Alder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Br Brakvand</td><td>Pg Postglacial</td></tr> <tr><td>Fe Ferskvand</td><td>Sg Senglacial</td></tr> <tr><td>Fl Flydejord</td><td>Al Allerød</td></tr> <tr><td>Gl Gletscher</td><td>Gc Glacial</td></tr> <tr><td>Ma Marin</td><td>Ig Interglacial</td></tr> <tr><td>Ne Nedskyl</td><td>Is Interstadial</td></tr> <tr><td>O Overjord</td><td>Te Tertiær</td></tr> <tr><td>Sk Skredfjord</td><td>Ng Neogen</td></tr> <tr><td>Sm Smeltevand</td><td>Pn Palæogen</td></tr> <tr><td>Vi Vindaflejret</td><td>Pi Pliocæn</td></tr> <tr><td>Vu Vulkanisk</td><td>Mi Mioçæn</td></tr> <tr><td></td><td>Ol Oligocæn</td></tr> <tr><td></td><td>Eo Eocæn</td></tr> <tr><td></td><td>Pl Palæocæn</td></tr> <tr><td></td><td>Sl Selandien</td></tr> <tr><td></td><td>Da Danien</td></tr> <tr><td></td><td>Kt Kridt</td></tr> <tr><td></td><td>Ms Maastrichtian</td></tr> <tr><td></td><td>Se Senon</td></tr> <tr><td></td><td>Re Recent</td></tr> </tbody> </table>		Miljø	Alder	Br Brakvand	Pg Postglacial	Fe Ferskvand	Sg Senglacial	Fl Flydejord	Al Allerød	Gl Gletscher	Gc Glacial	Ma Marin	Ig Interglacial	Ne Nedskyl	Is Interstadial	O Overjord	Te Tertiær	Sk Skredfjord	Ng Neogen	Sm Smeltevand	Pn Palæogen	Vi Vindaflejret	Pi Pliocæn	Vu Vulkanisk	Mi Mioçæn		Ol Oligocæn		Eo Eocæn		Pl Palæocæn		Sl Selandien		Da Danien		Kt Kridt		Ms Maastrichtian		Se Senon		Re Recent
Miljø	Alder																																												
Br Brakvand	Pg Postglacial																																												
Fe Ferskvand	Sg Senglacial																																												
Fl Flydejord	Al Allerød																																												
Gl Gletscher	Gc Glacial																																												
Ma Marin	Ig Interglacial																																												
Ne Nedskyl	Is Interstadial																																												
O Overjord	Te Tertiær																																												
Sk Skredfjord	Ng Neogen																																												
Sm Smeltevand	Pn Palæogen																																												
Vi Vindaflejret	Pi Pliocæn																																												
Vu Vulkanisk	Mi Mioçæn																																												
	Ol Oligocæn																																												
	Eo Eocæn																																												
	Pl Palæocæn																																												
	Sl Selandien																																												
	Da Danien																																												
	Kt Kridt																																												
	Ms Maastrichtian																																												
	Se Senon																																												
	Re Recent																																												
I møræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i boringerne.				<p>Detailed description: The bore profile shows a vertical column of soil layers. From top to bottom, it includes: Topsoil (Top), Pejling (Peeling), Bund af filtermær (Bottom of filter marker), Længde (Length), and Afstand (Distance). Specific layers are labeled: Indtagsnr. (Sampling no.), Topkote / Ref. kote (Top/bottom reference marker), Beton (Concrete), Fyld (Fyld), GVS (GVS), Bentonit (Bentonite), Filtergrus (Filter gravel), and Filtergrør (Filter pipe). A date stamp '2016.03.07' is also present.</p>																																									
Signatur	Emne	Fork.	Enhed	Beskrivelse																																									
	Vandindhold	W	[%]	Vand i % af tørstofvægt																																									
	Flydegrænse	WL	[%]	Vandindhold ved flydegrænsen																																									
	Plasticitetsgrænser	WP	[%]	Vandindhold ved plasticitetsgrænse																																									
	Plasticitetsgrænser	IP	[%]	IP = WL - WP																																									
	Rumvægt	Y	[kN/m³]	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen																																									
	Poretal	e		Forhold mellem porevolumen og kornvolumen																																									
	Glødetab	gl	[%]	Vægttab ved glødnings i % af tørstofvægten																																									
	Reduceret Glødetab	glr	[%]	gl - ka																																									
	Kalkindhold	ka	[%]	Vægt af CaCO <sub>3</sub> i % af tørstofvægten																																									
	Kalkprøve	kp		Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: stærkt kalkholdigt																																									
	Frost			++ ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser + + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder (+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningsfarlig -- Absolut ingen opfrysningsfare ? Frostfare kan ikke bedømmes -?/? Frostfare er vanskelig at bedømme																																									
H1,H2,H3,H4,H5	Hærdningsgrader			H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget stærkt hærdnet U>7: Usorteret, 3,5<U<7: Ringe sorteret, 2<U<3,5: Sorteret, U<2: Velsorteret Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeprøver i intakt jord Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeprøver i omrørt jord																																									
	Sorteringsgrader	cfv	[kN/m²]																																										
	Vingestyrke, intakt	crv	[kN/m²]																																										
	Vingestyrke, omrørt																																												
	Sonderingsmodstand	RSP	N200	Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning																																									
- Belastet spidsbor		RRS	N200	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning																																									
- Svensk rammesonde		RLSD	N200	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning																																									
- Let rammesonde		SPT	N300	Antal slag pr. 300 mm nedsynkning																																									
- SPT-prøve, lukket/åben																																													