

# Geoteknisk rapport nr. 1

## Indledende undersøgelse



Sag: J14.0167 – Fasanvej, Juelsminde

Undersøgelse af areals egnethed for udstykning

Horsens, den 28. Februar 2014

**Rekvirent:**

Bonefeld & Bystrup A/S  
Strandpromenaden 6  
8700 Horsens



**FRANCK GEOTEKNIK AS**  
Sandøvej 3  
DK 8700 Horsens  
Telefon: 75 61 70 11  
Telefax: 75 61 70 61  
[Jyadm@geoteknik.dk](mailto:jyadm@geoteknik.dk)  
[www.geoteknik.dk](http://www.geoteknik.dk)



# Geoteknisk rapport nr. 1

## Indledende undersøgelse

### Sag

J14.0167 – Fasanvej, Juelsminde.

### Emne

Indledende undersøgelse for vurdering af areals egnethed for opførelse af traditionelt parcelhusbyggeri i 1 – 2 plan, uden kælder.

Med udgangspunkt heri har Franck Geoteknik til orientering om bund- og grundvandsforholdene udført en indledende geoteknisk undersøgelse omfattende 4 geotekniske borer.

Til vor rådighed har været situationsplan – bilag 0.

### Konklusion

#### Boring 1 – 3:

I boring 1, 2 og 3 træffes, under 5,9 – 9,2 m muld, sand og stærkt sætningsgivende aflejringer af gytje, bæredygtige aflejringer af glacialt meget fedt ler, af tertiær oprindelse, til boringernes afslutning 10 – 12 m under terræn.

Med forhold som i de udførte borer kan traditionelt parcelhusbyggeri mest relevant opføres med en punktfundering af rammede jernbetonpæle. Alle øvrige fundaments konstruktioner og gulve må udføres som selvstændende jernbeton fritspændende mellem pælene.

Pælene forventes at skulle rammes til 14 - 16 m under nuværende terræn og forventes, med forhold som i de udførte borer, at opnå regningsmæssige brudbæreevner i intervallet 150 - 200 kN/pæl, geostatisk bestemt, for 30 x 30 cm pæle.



Der skal rammes prøvepæle til sammenligningsgrundlag for de øvrige pæle. Vi er gerne behjælpelige med udvælgelsen af prøvepælene når endeligt projekt er fastlagt.

Rammearbejdet skal varsles og der må forudsættes styring af ramningen ud fra risiko for evt. nærliggende bebyggelse.

Foruden brudbæreevnen må pælene også undersøges i anvendelsestilstanden, hvori den negative overlademodstand indgår.

Boring 4:

I boring 4 træffes, under 0,2 m muld og overjord, betinget bæredygtige aflejringer af postglacialt marint sand, underlejet af glacialt meget fedt ler, af tertiar oprindelse, til boringens afslutning 10.

Med forhold som i de udførte borer kan traditionelt parcelhusbyggeri mest relevant opføres med en direkte fundering på betinget bæredygtige aflejringer.

Gulve kan opbygges som normalt terrændæk, og på velkomprimeret sandfyld, som angivet i afsnittet "Gulve".

Idet der funderes på moderat sætningsgivende aflejringer, skal fundamenter og gulve udføres således, at det giver en plan fordeling af sætninger, og således at der ikke kan opstå skadelige differenssætninger.

Det anbefales derfor at udføre fundamenter og gulve med min. 0,2 % ribbestål, fordelt foroven og forneden i fundamenter og midt i begge retninger i gulve, som sætningsudjævnende armering.

Anlægsarbejder kan umiddelbart udføres uden væsentlige gener fra grundvand. Der henvises dog til afsnittet, "Midlertidig tørholdelse".

Der er truffet dybereliggende meget fedt ler og det anbefales at der indføres restriktioner på beplantning. Der henvises i øvrigt til afsnittet "Særlige funderingsforhold", der beskriver de nærmere omstændigheder.

Generelt:

Ved konkret kotesat projekt bør der ubetinget udføres supplerende undersøgelser. Dels for fastlæggelse af endelige pælbæreevner og dels for afgrænsning af de trufne blødbundsaflejringer. Endvidere vil projektet kunne henføres til geoteknisk kategori 2 jf. Eurocode 7 (EN1997)



## Indhold og bilag

### Indhold

1. Markarbejde
2. Laboratoriearbejde
3. Geologiske forhold
4. Funderingsforhold
- 4.1 Sætninger
- 4.2 Gulve
- 4.3 Særlige funderingsforhold
5. Grundvandsforhold
6. Tørholdelse
- 6.1 Midlertidig tørholdelse
- 6.2 Permanent tørholdelse
7. Anlægsforhold
8. Naboforhold
- 8.1 Varsling & risiko ved ramning
- 8.2 Risiko ved grundvandssænkning
9. Miljøforhold
10. Bemærkninger

### Bilag

- |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 0     | Situationsplan                      |
| 0A    | Koordinatliste                      |
| 1 - 4 | Boreprofiler                        |
| -     | Standardbilag, signaturforklaringer |

## 1. Markarbejde

Der blev i februar 2014 udført 4 geotekniske prøveboringer. Boredatoen fremgår af boreprofilerne. Borestederne er markeret på arealet med de monterede pejlerør.

I boringerne blev der:

- udtaget prøver i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser blev indmålt.
- udført vingeforsøg/styrceforsøg.

Markundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinierne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 14 "Felthåndbogen".

Resultater af forsøgene er optegnet på boreprofiler, med angivelse af placering af prøver og laggrænser.

Afsætning af boresteder er udført på baggrund af fremsendte tegninger og nivellelement af terræn ved borestederne er opmålt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990).

## 2. Laboratoriearbejde

På de optagne prøver er der udført:

- geologisk bedømmelse.
- bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgår af boreprofilerne.

Laboratorieundersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinierne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1 "Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse".



### 3. Geologiske forhold

#### Boring 1 – 3:

I boring 1, 2 og 3 træffes, under 5,9 – 9,2 m muld, sand og stærkt sætningsgivende aflejringer af gytte, bæredygtige aflejringer af glacialt meget fedt ler, af tertiær oprindelse, til boringernes afslutning 10 – 12 m under terræn.

#### Boring 4:

I boring 4 træffes, under 0,2 m muld og overjord, betinget bæredygtige aflejringer af postglacialt marint sand, underlejret af glacialt meget fedt ler, af tertiær oprindelse, til boringens afslutning 10.

Se i øvrigt den detaljerede beskrivelse på boreprofilerne.

### 4. Funderingsforhold

#### Boring 1 – 3:

Med forhold som i de udførte borer kan traditionelt parcelhusbyggeri mest relevant opføres med en punktfundering af rammede jernbetonpæle. Alle øvrige fundaments konstruktioner og gulve må udføres som selvbærende jernbeton fritspændende mellem pælene.

Pælene forventes at skulle rammes til 14 - 16 m under nuværende terræn og forventes, med forhold som i de udførte borer, at opnå regningsmæssige brudbæreevner i intervallet 150 - 200 kN/pæl, geostatisk bestemt, for 30 x 30 cm pæle.

Der skal rammes prøvepæle til sammenligningsgrundlag for de øvrige pæle. Vi er gerne behjælpelige med udvælgelsen af prøvepælene når endeligt projekt er fastlagt.

Rammearbejdet skal varsles og der må forudsættes styring af ramningen ud fra risiko for evt. nærliggende bebyggelse.

Foruden brudbæreevnen må pælene også undersøges i anvendelsestilstanden, hvori den negative overlademodstand indgår.

Prøveramning mv. anbefales udført i tæt samarbejde med geotekniker.

Boring 4:

Med de trufne forhold kan der forventes en direkte fundering af alle bygningsdele.

Fundering kan ske i betinget bæredygtige aflejringer eller på velkomprimeret sandfyld udlagt efter udskiftning til disse aflejringer.

Fundamenter/sand-/grusfyld kan funderes/opbygges i eller under den dybde, der er angivet i efterfølgende skema.

Gulve kan opbygges som terrændæk efter afrømning som angivet i skema.

Boring Nr.	Terrænkote [m]	AFR-kote [m]	Dybde [m u.t.]	OBBL-kote [m]	Dybde [m u.t.]
4	0,58	0,38	0,2	0,38	0,2

"OBBL" angiver overside af betinget bæredygtige aflejringer.

"AFR" angiver niveau for afrømning, for opbygning af normalt sætningsfrie gulve og normale befæstede arealer.

Fundamenter skal altid føres til frostfri dybde, svarende til 0,9 m for almindeligt byggeri og 1,2 m under fremtidigt terræn for fritstående konstruktioner.

Jf. Eurocode 7 (EN1997) skal konstruktioner under jorden sikres ved beregninger i både anvendelses- og brudgrænsetilstand. Følgende karakteristiske styrkeparametre kan anvendes ved beregning:

MARINT SAND:

$$\begin{aligned} \phi &= 33^\circ \\ \gamma/\gamma' &= 16/7 \text{ kN/m}^3 \end{aligned}$$

#### 4.1 Sætninger

Boring 1 – 3:

Pælefunderet byggeri betragtes som værende "normalt" sætningsfrit.

Boring 4:

Idet der funderes på moderat sætningsgivende aflejringer, skal fundamenter og gulve udføres således, at det giver en plan fordeling af sætninger, og således at der ikke kan opstå skadelige differenssætninger.



Det anbefales derfor at udføre fundamenter og gulve med min. 0,2 % ribbestål, fordelt foroven og forneden i fundamenter og midt i begge retninger i gulve, som sætningsudjævnende armering.

Der bør anvendes min. betonstyrke C12. Betonen vibreres omhyggeligt og jernenes placering skal sikres under udstøbning.

## 4.2 Gulve

### Boring 1 – 3:

Gulve kan udføres selvbærende, fritspændende mellem fundamenter og pæle.

### Boring 4:

Normalt sætningsfrie gulve kan udlægges som terrændæk efter afrodnning til "AFR" eller derunder.

## 4.3 Særlige funderingsforhold

Fundering over dybereliggende meget fedt ler er problematisk idet lerets volumen ændres med vandindholdet og ændringer af volumen kan medføre sætningsskader. For at sikre byggeriet mod fremtidige sætningsskader, skal et konstant vandindhold sikres.

Det anbefales derfor at de generelle forholdsregler herunder overholdes:

- Fældes der træer i byggefeltet eller i byggefeltets periferi skal byggeriet udskydes til kvældningen herfra er standset, som minimum til det efterfølgende forår.
- Løvfældende træer og buske skal begrænses, således de ikke bliver højere end 2/3 af deres afstand til bygningen. Denne begrænsning, der skal være fremtidssikret, er meget vigtig idet risikoen for skader ellers øges drastisk.

## 5. Grundvandsforhold

Der er indmålt frit vandspejl i borehullerne som angivet på boreprofilerne og i efterfølgende skema.

Vandspejlet er svingende og nedbørsafhængigt og anbefales derfor ubetinget genpejlet før anlægsarbejdets planlægning og start, idet der på store dele af arealet forventes vandspejl i eller nær terræn.

I boringerne er der således monteret pejlerør for senere kontrol.

Boring Nr.	Terrænkote [m]	GVS-kote [m]	Dybde [m u.t.]
1	-0,08	-0,78	0,70
2	-0,22	-6,17	5,95
3	0,09	-2,88	2,97
4	0,58	-0,52	1,10

## 6. Tørholdelse

De aktuelle aflejringer er selvdrænende, indtil det aktuelle vandspejl.

### 6.1 Midlertidig tørholdelse

Såfremt der udgraves under det forventede vandspejl kan midlertidig tørholdelse mest relevant udføres ved etablering af sugespidser. I denne sammenhæng henvises til af snit 8.2.

Alternativt kan bygninger med fordel hæves. Der bør dog ubetinget udføres genpejling for nærmere vurdering af evt. grundvandsproblematikker.

Vi deltager gerne i nærmere vurderinger såfremt dette måtte blive aktuelt.

### 6.2 Permanent tørholdelse

For evt. permanent tørholdelse henvises til "Norm for dræning af bygværker DS 436".

## 7. Anlægsforhold

Udgravninger over vandspejlet kan foretages med anlæg  $a = 1,0$ .

### Boring 4:

Afrømmet råjordsplanum skal omhyggeligt komprimeres.

## 8. Naboforhold

Franck Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af arealet og er således ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med opførelse af bygninger.

### 8.1 Varsling & risiko ved ramning

Rammearbejdet skal varsles og der må forudsættes styring af ramningen ud fra risiko for nærliggende bebyggelse.

Hvor ramningen udføres nær eksisterende bygninger anbefales det, at der monteres vibrationsmålinger (accelerometre) på bygninger inden for ca. 20 m.

Det kan være hensigtsmæssigt at tegne en "rammeforsikring", så eventuelle krav som følge af det udførte rammearbejde er dækket.

Ifølge byggelovens §12 skal naboer, som berøres af arbejdet, adviseret mindst 14 dage før arbejdets opstart.

### 8.2 Risiko ved grundvandssænkning

Naboejendomme, bygværker mm., kan blive påvirket af en grundvands-sænkning, såfremt grundvandsstanden sænkes og disse er fejlfunderet eller pålefunderet på træpæle. Forinden bør der derfor udføres nærmere undersøgelse af disse forhold. Herefter skal det vurderes, hvorvidt det vil være relevant at etablere en grundvandssænkning.

Såfremt en grundvandssænkning skønnes at kunne etableres, uden væsentlig risiko for nabobygninger, skal disse dog stadig holdes under observation under anlægsarbejdet. For yderligere kontrol, bør der etableres kontrolpejlerør ved de nærliggende naboejendomme. Disse pejlerør skal naturligvis etableres og pejles inden opstart af grundvandssænkningen samt herefter løbende kontrolpejles.



J14.0167 – Fasanvej, Juelsminde.

Side 11

## 9. Miljøforhold

Ifølge Hedensted Kommunes hjemmeside ligger grunden uden for områdeklassificeret område, hvilket betyder, at kommunen har oplysninger om at jorden forventes at være ren og kan henføres til kategori 1. Evt. overskudsjord fra grunden kan bortkøres uden yderligere kemiske analyser og godkendelser.

Søfremt der under gravearbejdet mod forventning træffes tegn på forurening skal relevante myndigheder kontaktes.

## 10. Bemærkninger

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelse rapport. I henhold til Eurocode 7 (EN1997) skal denne suppleres en projekteringsrapport.

Vor rådgivning er udført iht. ABR 89 og AB 92. Franck Geoteknik AS har tegnet ansvarsforsikring hos Topdanmark. Rådgiveransvaret efter ABR 89 pkt. 6.2 begrænses i den aktuelle sag til 5 gange honorar.

Der kan være afvigelser fra en retlinet interpolation mellem prøvesteder.

Jf. Eurocode 7 skal opfyldelse af funderingsforudsætningerne dokumenteres ved tilsyn, herunder vurdering af samtlige pæle.





Vi deltager gerne i de videre vurderinger af prøvepælenes placering og prøveramningens uformning, samt kontrol i byggeperioden.

Horsens, den 28. februar 2012

**FRANCK GEOTEKNIK AS**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Torben Schmidt'.  
Torben Schmidt  
Sagsingeniør

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peder Hauritz'.  
Peder Hauritz  
Kvalitetssikring



Situationsplan

Boredato: Feb. 2014

Sag: Enghaven 12 - Juelsminde

Sag nr.: 14.0167

Bilag nr.: 0

Mål: 1:1000

Jylland: Sandøvej 3 8700 Horsens Telefon 75 61 70 11 Telefax 75 61 70 61  
Sjælland: Industrivej 22 3550 Slangerup Telefon 47 33 32 00 Telefax 47 33 32 88



Pkt	y	x	z	Kode
1	6.173.875.652	563.775.920	-0.082	100
2	6.173.904.089	563.844.563	-0.223	100
3	6.173.838.161	563.832.709	0.094	100
4	6.173.808.051	563.747.955	0.584	100

Blag OA

# Boreprofil




Kote (m)	Forsøgsresultater	Dybe (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart Karakterisering	Aflæring Alder
	DVR90 -0,08 m	0				
-1		0		1	MULD, stærkt sandet, mørkbrun	O Pg
		1		2	MULD, leret, sandet, mørkbrun	O Pg
		2		3	SAND, mlk., svagt grusel, brun	Ma Pg
		3		4	SAND, mlk., grusel, svagt gyljepræget, mørkegrå	Ma Pg
		4		5	GYTJE, enk. små vedrester, grøngrå	Ma Pg
		5		6	GYTJE, enk. små vedrester, enk. sandstriber, grøngrå	Ma Pg
		6		7	GYTJE - -	Ma Pg
		7		8	GYTJE, grøngrå	Ma Pg
		8		9	GYTJE - -	Ma Pg
		9		10	GYTJE - -	Ma Pg
		10		11	SAND, usorteret, svagt leret, grusel, SKALLER, mørkegrå	Ma Pg
		11		12	SAND, fint, GYTJE/SKALLER, grøngrå	Ma Pg
		12		13	LER, meget fedt, enk. sandstriber med enkelte gruskorn, rødlig brun, kalkfri, tertiar flage	Gl G
		13		14	LER, meget fedt, glidflader, rødbrun, plæslik ler, tertiar flage	Gl G
		14		15	LER, meget fedt, enk. glideflader, svag brokkel, plejiskalkhold, lysgråbrun, tertiarflage	Gl G
		15		16	LER, meget fedt, glideflader, lysgråbrun, tertiarflage	Gl G
		16		17	LER - -	Gl G
					Fortsættes	
	O 10 20 30 W (%)					
					Pejlerør: 0:	
					Boremethode :	
					Plan :	
Sag : 14.0167 Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde						
Strækning :	Boret af : MH	Dato : 2014.02.18			Boring nr.: 1	
Udarb. af : ssa	Kontrol : <i>[initials]</i>	Dato : 29/2-14			Bilag nr.: 1	S. 1/2

# Boreprofil



Kole (m)	Forsøgsresultater		Dybde (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart	Karakterisering	Aflering Alder
Fortsat								
-9			W=34.0	8		17	LER	Gl G
-9.5			W=57.9			18	LER, meget fedt, glideflader, blødgrrå, tertærflage	Gl G
-10			W=33.1	9		19	LER, meget fedt, glideflader, klaster af lysere grå meget fedt ler, grå, tertærflage	Gl G
-10.5			W=56.3	10		20	LER, meget fedt, brokkes, enk. glideflader, svag grønliggrå, tertærflage	Gl G
-11			W=57			21	LER, meget fedt, svag brokkes, glideflader, grønliggrå, tertiærflage	Gl G
O 10 20 30 W (%)					Pejlerør: 0:			
					Boremethode :			
					Plan :			
Sag : 14.0167 Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde								
Strækning :	Boret af :	MH	Dato :	2014.02.18			Boring nr.: 1	
Udarb. af : ssa	Kontrol :	P	Dato :	27/2-14			Bilag nr.: 1	S. 2/2

## Boreprofil



Sag : 14.0167 Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde

Strækning :

Borel of : MH

Dato : 2014.02.18

Boring nr.: 2

Udarb. qf : ssq

#### Kontrol :

Dato : 2.7/2-141


Bilag nr.: 2 S. 1/2

# Boreprofil



Kole (m)	Forsøgsresultater					Dybde (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart Karakterisering		Aflering Alder
						8			Fortsat		
-9						W=44.0		17	GYTJE, siltet, enk. sandstriber, enk. lille vedresten, mørkegrøngrå	Mg Pg	
-10						W=61		18	GYTJE/SKALLER, grøngrå	Mg Pg	
-10						W=70.3		19	GYTJE/SKALLER	Mg Pg	
-10						W=107.2		20	GYTJE, enk. vedresten, enk. skaller, grøngrå	Mg Pg	
-10						021		21	LER, sandstriber, vedresten, blågrå	Mg Pg/ Sg?	
-11								22	LER, meget fedt, svag brokkes, glideflader, lysgrå, kalkholdigt, tertærflage	Gl G	
-11								23	LER, meget fedt, svag brokkes, enk. små glideflader, fossilgravgang?, svaggrønliggrå, kalkholdigt, tertærflage	Gl G	
-11								24	LER, meget fedt, svag brokkes, enk. små glideflader, enkelte gruskorn, enk. finsandsstriber, grå, kalkholdigt, tertærflage	Gl G	
-11								25	LER, meget fedt, svag brokkes, enk. små glideflader, sandstriber, enkelte gruskorn, grå, kalkholdigt, tertærflage	Gl G	
-12											
-13											
						O 10 20 30 W (%)					
							Pejlerør: 0:				
							Boremethode :				
							Plan :				
Sag : 14.0167 Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde											
Strækning :	Boret af :	MH	Dato :	2014.02.18						Boring nr.: 2	
Udarb. af :	ssø	Kontrol :				Dato :	27/2-111			Bilag nr.: 2	S. 2/2

## Boreprofil



Sag : 14.0167 Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde

Strækning : Boret af : MH

Dato : 2014.02.18

Boring nr.: 3

Udarb. of : ssa

Kontrol:

Dato :


Bilag nr.: 3 S. 1/2

# Boreprofil



Kote (m)	Forsøgsresultater	Dybde (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart Karakterisering	Aflæsning Alder														
-8		8		17	Forsat															
-8.5	Crv	W=33.7	LER	GL G																
-8.8	Crv	W=44.2	LER, meget fedt, glideflader, svag grønliggrø, kalkfri, tertiærflage	GL G																
-9		9	LER	--	GL G															
-9.2		W=42	LER	--	GL G															
-9.5		W=45.6	LER	--	GL G															
-10	Crv	W=47.0	LER	--	GL G															
-10.5		10																		
-11		11																		
<table border="1"> <tr> <td>○ 10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>W (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● ○ 100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>Cfv, Crv (kPa)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							○ 10	20	30	W (%)				● ○ 100	200	300	Cfv, Crv (kPa)			
○ 10	20	30	W (%)																	
● ○ 100	200	300	Cfv, Crv (kPa)																	
Pejlerør: 0:																				
Boremetode :																				
Plan :																				
Sag : 14.0167	Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde																			
Strækning :	Boret af : MH	Date :	2014.02.18		Boring nr.: 3															
Udarb. af : ssa	Kontrol :			Date : 27/2-14	Bilag nr.: 3	S. 2/2														

# Boreprofil




# Boreprofil



Kole (m)	Forsøgsresultater	Dybde (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart Karakterisering		Aflejring Alder
Fortsat							
-8.0		W=50.4	8	17	LER, meget fedt, glideflader, svag brokkes, enk. kalkholdig finsandsstriber, blågrå, kalkfri, tertiærflage	Gl G	
-8.5		W=55.8		18	LER, meget fedt, glideflader, svag brokkes, blågrå, kalkfri, tertiærflage	Gl G	
-9.0		W=54.4	9	19	LER	Gl G	
-9.5		W=52.7		20	LER, meget fedt, glideflader, svag brokkes, grå, kalkfri, tertiærflage	Gl G	
-10.0		W=51.0	10	21	LER, meget fedt, glideflader, svag brokkes, svag blågrøngrå, kalkfri, tertiærflage	Gl G	
-11.0			11				
Pejlerør: 0:							
Boremetode :							
Plan :							
Sag : 14.0167 Fasanvej ved Enghaven 12, Juelsminde Strækning : Boret af : MH Dato : 2014.02.18 Boring nr.: 4 Udarb. af : sso Kontrol : Dato : Bilag nr.: 4 S. 2/2							


# Signaturforklaringer

Jordartssignaturer: DS415 (kan kombineres)




## Boreprofil:


Kote el. dybde i m.



## Filtersætning:



## Situationsplan:



## Signaturer på boreprofil

- = Vingestyrke Cv
- = Vingestyrke Cvr
- = Vandindhold W
- △—△ = Rumvægt γ
- = Sonderingsmodstand R

## Geologiske forkortelser: Dannelsesmiljø:

Fe: Ferskvandsaflejrинг

Ma: Marin aflejrинг

Vi: Vindaflejrинг

Geologisk alder:

R : Recent Ig: Interglacial

Ne: Nedskylsaflejrинг

Gl: Gleicheraflejrинг

Sk: Skredjord

Pg: Postglacial Te: Terdiær

Sm: Smeltevandsaflejrинг

O : Overjord

Fy: Fyld

Sg: Senglacial Da: Danien

Br: Brakvandsaflejrинг

Fl: Flydejord

G : Glacial Kl: Kridt

## Definitioner:

Vingestyrke (kN/m<sup>2</sup>) Cv:

Den udprægede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord.

Vingestyrke (kN/m<sup>2</sup>) Cvr:

Den udprægede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord (10x360).

Vandindhold (%) W:

Vandvægten i procent af tørstofvægten.

Glødetab (%) gl.:

Jordens vægttab ved opvarmning til 600C

Sonderingsmodstand R:

Antal halve omdrejninger pr. 20 cm nedstrængning for spidsbor med 100 kg belastning.

Rumvægt (kN/m<sup>3</sup>) γ:

Forholdet mellem totalvægt og totolvolumen.

Standard penetrationsmodstand (SPT):

Antal slag pr. 300 mm nedsynkning.