

Bilag 3

09321 Bøgballe Bæk

Bemærkning fra vandløbstekniker

Bøgballe Bæk er udpeget som blødbundsvandløb, dette vurderes at være en fejludpegning. I Bekendtgørelse nr 833 af 27/06/2016 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand er kriterierne for blødbundsvandløb:

Blødbundsvandløb er mindre og naturligt vandløb, der på den overvejende del af sin længde har et naturligt ringe fald ($< 0.1 - 0,5\text{‰}$ afhængig af vandløbsstørrelsen), ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og overvejende organisk.

Faldet på strækningen er 2,4 promille og bunden er ikke præget af organisk materiale, men materiale der aflejret på grund af den ringe vandføring, der skyldes at vandløbet er overvedligeholdt. I den opstrøms del, der ikke er udpeget, består bunden hovedsageligt af sten og grus.



Kort 1 Bøgballe bæk, orange strækning er udpeget af miljøstyrelsen til at udgå af vandplan2. Blå vandløbsstrækning er udpeget af miljøstyrelsen til at forblive i vandplan2.

Bemærkninger fra Vandrådets medlemmer

Landbrug&Fødevarer: Enig i MST indstilling om at vandløbet bør falde ud af VP. Slyngning er karakteriseret ved 90 grader kantede sving. Flere steder er vandløbet ikke at finde på historiske kort. Antageligt er vandløbet stærk modificeret.

Dansk Sportsfisker Forbund: Vil næppe kunne opnå god miljøtilstand, men kan vel nå godt økologisk potentiale. Bør ikke udgå bare fordi det er blødbundstype. Slyngningsgraden kvalificerer til at det tages med. BØR MED

Friluftsrådet: Vil næppe kunne opnå god miljøtilstand, men kan vel nå godt økologisk potentiale. Bør ikke udgå bare fordi det er blødbundstype. Slyngningsgraden kvalificerer til at det tages med.