



Ejers fremsendte foto set fra kirkens arealer.

Det ses at campingvognene er synlige fra kirkens arealer, da de er hævet ca. 70 cm. på grund af det allerede etablerede betondæk.

Det ses desuden at byherre har opsat midlertidig hegn/plankeværk på sin grund (indtil der findes en løsning på reetablering vandløb og brink)