




Bilag 2 – Risiko for indbliksgener



Skitse 2a. Risiko for indbliksgener ved traditionelle sommerhuse med saddeltag. Risikoen for generende indblik er meget lille



Skitse 2b. Risiko for indbliksgener fra et sommerhus med hævet gulvkote til et traditionelt sommerhus. Risikoen for generende indblik fra den hævede sokkel, terrasse eller lignende er meget stor.



Skitse 2c. Indkig visualiseret i forhold til skitse 3 b. Person på billedet er placeret på terræn knap 5 meter fra skel.