

**Tilsynsdata-rapport  
Daugård Autoværksted  
GI Vejlevej 37  
8721 Daugård**

Til stede ved tilsyn Den 16.09.2015	Bent Justesen, Daugård Autoværksted Gitte Tidemann, Hedensted Kommune
--	--

Telefon 75895383	Hjemmeside
E-mail	CVR nr. 37091316
Fax	P. nr. 1001751854

Matrikler 12n Daugård By, Daugård 12o Daugård By, Daugård 12q Daugård By, Daugård
---

**Virksomhedens kategorisering**

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)".

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed	Virksomhedens aktiviteter er beliggende indenfor 2 kommuneplanrammer i byzone. Virksomhedens aktiviteter er fordelt på to matrikler. Kommuneplanrammerne er 3.B.09 og 3.B.07. Begge områder er udlagt til blandet boligområde. Der er både erhverv og boliger i området. Der er naboboliger i øst- og vestskel.  Virksomheden er beliggende 60 meter fra en privat drikkevandsboring og matrikel 12o ligger indenfor indvindingsområdet for Daugård Vandværk. På matrikel 12o er vaskepladsen placeret og der findes oplag af virksomhedens affald og spildolie.
Generelle bemærkninger	Da værkstedet er etableret før 1-1-1986 er værkstedet omfattet af dels autoværkstedsbekendtgørelsen fra 9. nov. 1985 dels af autoværkstedsbekendtgørelsen fra 24. juni 2011 undtaget §§ 7-13. Dette

	<p>skyldes, at vi har vurderet, at der ikke er sket ændringer eller udvidelser, der har betydet øget forurening.</p> <p>Ved ændringer og/eller udvidelser af værkstedet kan det betyde, at værkstedet skal overholde autoværkstedsbekendtgørelsen fra 2011 i dens fulde omfang.</p> <p>Såfremt der foretages udvidelser og/eller ændringer, der indebærer forøget forurening, skal værkstedet forinden indgive en anmeldelse herom, jf. § 5 (i bek. 2011).</p> <p>Links til autoværkstedsbekendtgørelsen fra 2011 og fra 1985 ses i tilsynbrevet.</p> <p>Desuden er værkstedet bl.a. også omfattet af brugerbetalingsskemaet.</p>
Egenkontrol - generelt	Ikke aktuelt.

### Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
<p>Der foretages reparationer og klargøring af biler. Der foretages både motorreparationer og karrosserireparationer. Værkstedet yder den service, at køre klargjorte biler til syn for kunderne. Virksomhedsejer bor i tilknytning til autoværkstedet.</p> <p>Der er 4 arbejdspladser med lift til reparation af biler på værkstedet og en vaskeplads. på værkstedet er der sandblæsekabine, rensebar og 4 punktudsug.</p>					
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	01.01.1957	2	7-16		
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
Nej	-				

### Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Byzone			Naboboliger i skel.

Kortlægning af jordforurening					
Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
12n			Udgået af kortlægning		
12o			Ufgået af kortlægning		
12q		Nej			

\*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Vand	
Vandværk	
indvindingsområde	Ja
Spildevand/rensningsanlæg	Hedensted Renseanlæg
Overfladevand/recipient	

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Virksomheden har følgende emissioner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Udsugning fra rensebar</li><li>Udstødningsgasser</li><li>Svejserøg</li><li>Slibestøv</li><li>Støv fra sandblæsekabine</li></ul> <p>Der er 4 fleksible punktudsug til udstødningsgasser og svejserøg, som har afkast ca. 30 cm over tag på den laveste bygning. Udsugning fra rensebaren ledes til samme afkast. Der er ikke etableret filter. Afkasthøjden er vurderet og ikke målt på tilsynet.</p> <p>Der er separat udsugning på sandblæsekabinen (lille boks), som er ført op over tag og ned på bagsiden af værkstedsbygningen. Her er afkastet ført ned i en 200 liters tromle med en kappe omkring. Der er ikke etableret filter. Der kunne ikke konstateres støv på jorden omkring tromlen. Det skal fortsat sikres, at kappen slutter helt tæt. Der sandblæses meget lidt, maksimalt 1/2 time om ugen.</p> <p>Afkastforholdene er ikke i overensstemmelse med den nyeste autoværkstedsbekendtgørelse (bek. nr. 699 af 24-6-2011). Men da autoværkstedet er etableret før 1-1-1986, og vi har vurderet, at der ikke siden etableringen er sket ændringer eller udvidelser, der har medført forøget forurening og da vi vurderer, at der ikke sker en væsentlig forurening fra afkastene under de nuværende forhold, vil vi derfor ikke kræve ændringer i de eksisterende afkastforhold.</p> <p>Øges værkstedets aktiviteter, herunder bl.a. antal ansatte, øget niveau af støvfrembringende aktiviteter, ændringer i ventilationsanlæg og lignende vil vi tage afkastforholdene op til fornyet overvejelse og eventuelt meddele påbud om at ændre de eksisterende forhold.</p>

Fyringsanlæg	Virksomheden opvarmes med oliefyringsanlæg (kaloriefere). Der er en serviceaftale på fyret. Tilknyttet fyringsanlægget er der en olietank, som er registreret i BBR.
--------------	---

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Virksomheden har følgende mulige støjkloder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilationsanlæg</li> <li>Udendørs kompressor</li> <li>Værkstedaktiviteter</li> <li>Transport til og fra værkstedet</li> </ul> <p>Hedensted Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p> <p>Der foregik ikke støjende arbejde på værkstedet i løbet af tilsynet. Det vurderes umiddelbart, at værkstedet ikke bidrager med væsentlige støjgener i omgivelserne.</p>

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning
			(l/sek.)max	(m <sup>3</sup> /år)	
1	1	Vaskeplads			
Olieudskiller					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden har sanitært spildevand samt spildevand fra udendørs vaskeplads, skyllevand ved afskylning efter rensning i rensebar og vask af gulve. Virksomheden har ingen spildevandstilladelse.</p> <p>Ejendommen er separatkloakeret og spildevand fra vaskepladsen ledes gennem sandfang og olieudskiller til vandløb. Øvrige regnvandsafløb ledes ikke gennem sandfang/olieudskiller.</p> <p>Det blev oplyst, at vaskepladsen benyttes meget sjældent, kun til egen bil nu.</p> <p>Indendørs i værkstedet blev observeret et enkelt afløb. Det blev på tilsynet oplyst, at afløbet ikke ledes igennem olie-/benzinudskiller. Rundt om afløbet er derfor placeret en opkant, så gulvspild ikke kan løbe i afløbet. Arealet er på omkring 1,5 m<sup>2</sup>. Her skylles af og til emner, der har været afrenset i en rensebar.</p>

	Til orientering vurderes det, om værkstedets afledning af spildevand kræver en spildevandstilladelse med vilkår for afledningen. I vil, såfremt det bliver aktuelt, blive kontaktet af Hedensted Kommune.
Egenkontrol - spildevand	Ingen p.t.

### Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskeplads	Grvimetrisk	-	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Virksomheden har etableret en olie-/benzinudskiller i forbindelse med en udendørs vaskeplads. Spildevand fra værkstedet ledes ikke igennem oliebenzinudskilleren.</p> <p>Olie-/benzinudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning hos Motas og blev sidste gang tømt i 2015. Kvittering set.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
2	Fyringsolie	1.200	2009	Indendørs	NEJ
23692	Spildolie	1.800		Udendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og kemikalietanke	<p>Der er en 1200 liters indendørs ståltank fra 2009 til fyringsolie fra KN Beholderfabrik.</p> <p>Spildolie opbevares i en udendørs olietank fra Sandemose Maskinfabrik, 1800 liter. Nr. 23692. Tanken er placeret i en tankgrav med betonfundament.</p> <p>Indendørs opbevares forskellige nye olieprodukter og smøremidler i tromler langs væg længst mod vest. Desuden er der her et anlæg med en integreret 800 liters tank med et system med aftapningshaner. Anlægget er forholdsvis tæt ved port.</p> <p>Diverse 50 liters dunke med nye væsker opbevares tæt ved port.</p> <p>Som oplyst skal det generelt sikres, at både nye olier/væsker samt affald herfra opbevares på tæt bund uden afløb og under tag. Der skal være mulighed for tilbageholdelse af et eventuelt spild på mindst indholdet af den største beholder, der opbevares på stedet.</p>

	<p>Det var ikke umiddelbart muligt at vurdere om den lukkede port, der har en gummikant fornedet, slutter tæt i tilfælde af spild.</p> <p>Det skal vurderes, om kanten ved porten er tæt og hvis den ikke er det, skal dunke enten flyttes til et sted, hvor ovennævnte retningslinjer kan opfyldes eller f.eks. placeres på/i en spildbakke.</p> <p>Det skal desuden vurderes, om der er risiko for at eventuel spild af olie fra olieanlægget kan løbe ud af porten.</p> <p>Der skal gives en tilbagemelding på, hvordan I sikrer korrekt opbevaring af olie og væsker og affald herfra.</p>
--	--

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Virksomheden har følgende affald:</p> <p>Forbrændingseget affald - afhentes af Brdr. Larsen.  Pap - i særskilt container, afhentes af Brdr. Larsen  Dagrenovationslignende affald - Kommunal affaldsordning for private.  Jernskrot - i container, bortskaffes til Juelsminde Produkt  Plastikdele fra biler - bortskaffes til Juelsminde Produkt  Glas - virksomheden har en aftale med autoglasmanden.dk som kommer og skifter ruder, han tager glasdele med sig.  Plastikdunke - opsamles og opbevares i skur. Genbrugsstationen.  Akkumulatorer - Bortskaffes til leverandør FTZ, som leverer reservedele til virksomheden. Akkumulatorerne opbevares indendørs i plastikkasser.  Dæk - bortskaffes til Osse brugte dæk og biler, Leopardvej 3, Randers.  Spildolie - Gunnar Lund Olieservice A/S (Ikke afhentet i 2014) Firmaet overtaget af Ekokem OW A/S, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg  Oliefiltre - Genbrugsstationen.  Spraydåser - Genbrugsstationen.  Bremsevæske - Genbrugsstationen.  Kølervæske - Genbrugsstationen.</p> <p>På tilsynet blev virksomheden informeret om reglerne for affald, som er:  Virksomheder har pligt til at sikre, at det genanvendelige affald genanvendes. Derfor må genanvendeligt affald ikke blandes med affald til forbrænding eller deponi.</p>

	<p>Affald, som virksomheden altid skal sortere for sig jf. affaldsbekendtgørelsens § 67:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genanvendeligt PVC-affald</li> <li>- Genanvendeligt papir</li> <li>- Genanvendeligt pap</li> <li>- Genanvendeligt affald af glas, plast, metal og træ</li> <li>- Imprægneret træ</li> <li>- Farligt affald, herunder tomme spraydåser, oliefiltre, spildolie, bremsevæske, kølervæske og opsamlingsmaterialer til spildolie.</li> </ul> <p>Hvis/når der vælges en transportør/indsamler, skal denne være registreret i affaldsregisteret. Det finder I på <a href="http://www.affaldsregister.mst.dk">www.affaldsregister.mst.dk</a>. Det er ikke tilladt at anvende transportører eller indsamlere af affald, som ikke er optaget på den nævnte liste.</p> <p>Virksomheden er tilmeldt genbrugsstationsordningen for 2015.</p> <p>Ved aflevering af farligt affald skal virksomheder have en kvittering. Skal fremvises på miljøtilsynene. Der må maksimalt afleveres 200 kg farligt affald pr. år til Hedensted Kommunes genbrugsstationer.</p> <p><b>Affaldsdatasystemet:</b> Transportører/indsamlere af affald har pligt til at indberette afhentet affald på den enkelte virksomhed til affaldsdatasystemet. Det er kun Brdr. Høyer, der har hentet dæk, som har indberettet affald hentet på jeres værksted i 2014. I bedes derfor minde jeres transportører/indsamlere om at overholde denne forpligtigelse.</p> <p><b>Opbevaring af spildvæsker:</b> Disse opbevares i "skurvogn" sammen med tom emballage. Der er ikke tæt bund og mulighed for tilbageholdelse af eventuelt spild herinde. Dunke med spildvæsker skal opbevares i overensstemmelse med opbevaringsreglerne for olie/kemikalier og affald herfra.</p>
--	---

Udarbejdet af: Gitte Tidemann, Tlf.: 7975 5695  
e-mail: [gitte.tidemann@hedensted.dk](mailto:gitte.tidemann@hedensted.dk)

**Få mere at vide her**

Hedensted Kommune [www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk)  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.) [www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
Retsinformation (lovgivning) [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.) [www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)