

BILAG 3

1. Region Midt's kortlægning af forurenede grunde

Region Midt har pr. 3/7 2017 oplyst følgende status for de kortlagte jordforureninger:

**Lokaliteter, hvor det skal undersøges,
om der er risiko for grundvandet**

Lokaliteternes forhold til indsatsplanen

Lok. nr	Kortlagt branche	Adresse	Rangering 1)	Bemærkning	Indvindingsopland	Langsigtet drikkevandsområde	Bemærkning
613-00003	V2 Fyldplads	Krollerupvej 19, 8723 Løsning	videregående grundvand mellem	Fyldpladsen er ikke undersøgt for pesticider og chlorerede opløsningsmidler. Derfor er den kommende indsats sat til grundvand mellem		X	Ligger i område med meget stor og vigtig grundvandsreserve
613-00148	V1 autoværksted (lastvogne) store tanke	Lundagervej 2, 8722 Hedensted	grundvand mellem	Store olietanke. Derfor har regionen sat den kommende indsats til grundvand mellem.			Ligger på grænsen til indsatsplanområdet

Bilag 3

766-00424	V1 Olietank (skole)	Sognegårdsvej 1A, 7100 Vejle	Grundvand mellem	Store olietanke. Derfor har regionen sat den kommende indsats til grundvand mellem.	Lindved & TREFOR Solekær		
766-00354	V1 Autoværksted	Lindevej 2 7100 Vejle	Grundvand lav	Regionen vurderer, at aktiviteten (branchen) udgør en begrænset risiko for grundvandet. Derfor er den kommende indsats sat til grundvand lav	TREFOR Solekær		
766-00409	V1 autoværksted og forhandler	Ørum Skovvej 16, 7171 Uldum	grundvand lav	Regionen vurderer, at aktiviteten (branchen) udgør en begrænset risiko for grundvandet. Derfor er den kommende indsats sat til grundvand lav	Hornborg og Klaks Mølle		
766-00485	V1 olietanke overjordiske	Viborg Hovedvej 24a, 7100 Vejle	grundvand lav	Regionen vurderer, at aktiviteten (branchen) udgør en begrænset risiko for grundvandet. Derfor er den kommende indsats sat til grundvand lav	TREFOR Solekær	X	
766-00534	V1 Vognmand	Gl. Landevej 2 7100 Vejle	Grundvand lav	Regionen vurderer, at aktiviteten (branchen) udgør en begrænset risiko for	TREFOR Solekær		

Bilag 3

				grundvandet. Derfor er den kommende indsats sat til grundvand lav			
766-00539	V1 Autoværksted	Gl. Landevej 8 7100 Vejle	Grundvand lav	Regionen vurderer, at aktiviteten (branchen) udgør en begrænset risiko for grundvandet. Derfor er den kommende indsats sat til grundvand lav	TREFOR Solekær		

1): I Region Midt er samtlige kortlagte lokaliteter rangeret i forhold til om der er risiko for grundvandet. Rangeringen er inddelt i høj, mellem og lav. Regionen prioriterer at undersøge de højt rangeret først.

Lokalitet, hvor der undersøges i 2017:

Lok.nr	Kortlagt	Adresse	Branche	Bemærkning	Indvindings- opland	Langsigtet drikkevands- område	Bemærkning
766-00850	V1	Ørum Skovvej 2, 7100 Vejle	autoværksted				Ligger uden for indsatsplanområdet

Lokalitet, hvor der afværges:

Lok.nr	Kortlagt	Adresse	Branche	Bemærkning	Indvindings- opland	Langsigtet drikkevands- område	Bemærkning
627-00045	Lokaliseret	Viborg Hovedvej 44, 7100 Vejle	Servicestation	Lokaliteten er ikke kortlagt. Regionen har ikke noget på	TREFOR Solekær	X	

Bilag 3


				sagen. Der findes en del sager i e-arkivet. Af regionens database fremgår det, at der i 1998 er påvist benzin og olie i det sekundære grundvand og der foretages afværgepumpning fra en brønd, som står nedstrøms.			
--	--	--	--	--	--	--	--

For følgende lokaliteter er det vurderet, at regionen ikke foretager yderligere indsats i forhold til indsats grundvand:

Lok.nr	Kortlagt	Adresse	Branche	Bemærkning
613-00147	V2	Kærvej 31, 8722 Hedensted	Maskinstation	Ved en undersøgelse blev der påvist pesticider i det sekundære grundvand. Det vurderes, at forureningen ikke udgør en risiko for det primære grundvand.
766-00364	V2	Sindballevej 27, 7100 Vejle	Skilte og glasfiberfabrik	Ved en undersøgelse blev der i poreluften fundet oliekomponenter. Den fundne forurening er V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet
627-00700	V2	Gl. Landevej 66 7100 Vejle	Olietank	Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er vurderet til ikke at udgøre en risiko for grundvandet.
627-00820	V2	Gl. landevej 33 7100 vejle	Servicestation	Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet.

Bilag 3

627-00081	V1 og V2	Sindballevej 8 7100 Vejle	Servicestation	Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet.
766-00537	V2	Gl. Landevej 35 7100 Vejle	Vognmand	Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet.



Signaturer:

Rød linje: Indsatsplanområdet

Blå linjer: Vandværkernes indvindingsoplande

Grøn flade: Langsigtede drikkevandsområder

Bilag 3

Figur: Placering af muligt forurenede lokaliteter ift. vandværkernes indvindingsoplande og kommunens langsigtede drikkevandsområder.